

Pelastussuunnitelma As Oy Vihdin Lehtori

Sisällysluettelo

1. Johdanto
 - a. Yhteystiedot
2. Sisäiset vaarat
 - a. Tulipalo
 - b. Tapaturmat
 - c. Vesivuoto
3. Ulkoiset vaarat
 - a. Yleinen vaara
 - b. Tulipalo ja savu
 - c. Sota ja terrorismi
 - d. Radioaktiivinen säteily
4. Yhtiön tiedot ja pelastusmateriaalit

20.04.2020 päivitetty 19.09.2023

1. Johdanto

Pelastuslaki 29.4.2011/379 velvoittaa tekemään pelastussuunnitelman, jossa käsitellään rakennuksen vaaroja, vaaroihin varautumista ja toimenpiteitä vaaratilanteissa. Tämä on kyseinen asukkaille jaettava ja kodin kansiossa säilytettävä pelastussuunnitelma.

Yhteystiedot

Yhtiö sijaitsee osoitteissa Simssikuja 1 ja Oikotie 4, 03300 Otalampi. Yhtiö koostuu kahdesta I-kerroksisesta rivitalosta (Simssikuja 1A ja 1B), sekä yhdestä II-kerroksisesta rivitalosta (Oikotie 4A) joissa yhteensä 16 asuntoa.

Yhtiön ja vuokranantajan yhteyshenkilö on OikeaKoti asiakaspalvelu, puh. 040 921 0980. Huoltoyhtiö on ilmoitettu Kodin Kansiossa kohdassa 1. Asumisohjeet.

Pelastussuunnitelma ja yhteystiedot ovat saatavilla kaikkien yhtiön asukkaiden kodin kansioissa, sekä yhteystiedot ilmoitustaululla.

Huoltoyhtiöllä on yleisavain, mikäli vaaratilanteessa pitää päästä sisään johonkin asuntoon.

2. Sisäiset vaarat

Tässä pelastussuunnitelmassa vaarat jaetaan sisäisiin, taloyhtiön rakennuksista tai alueelta lähtöisin oleviin vaaroihin ja ulkoisiin, yhtiön ulkopuolelta lähtöisin oleviin vaaroihin.

Yhtiössä on varauduttu kattavasti sisäisiin vaaroihin eivätkä ne siten ole kovin todennäköisiä. Ulkoiset vaarat ovat lähtökohtaisesti epätodennäköisiä.

a. Tulipalo

Varautuminen

Asunnosta alkavan tulipalon vaaraa on minimoitu kieltämällä tupakointi asunnoissa. Järjestyssäännöt kieltävät avotulen teon kiinteistön alueella sekä polttoaineiden ja paloherkkien aineiden varastoinnin asunnoissa ja varastoissa. Grillien käyttö on kielletty terassin katetulla alueella. Yhtiön mahdollisesti omistamat ruohonleikkuri ja trimmeri ovat akkukäyttöisiä.

Rakenteellisesti tulipalon vaaraa on minimoitu siten, että asunnoissa ei ole hormeja eikä tulisijoja. Sähköpisteet on suojattu vikavirtasuojin. Sähkökiukaat on varustettu ajastimin. Ilmanvaihtokoneet – ja putkistot huolletaan yhtiön toimesta säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.

Asunnoissa on sähkövirtaan kytketyt palovaroittimet, joissa on paristovarmennus sähkökatkojen varalta. Palovaroittimet eivät vaadi asukkailta huoltotoimenpiteitä, niiden paristot vaihdetaan kiinteistön omistajan toimesta.

Asunnot ovat EI-30 paloluokiteltuja eli palo ei saa levitä muihin asuntoihin 30 minuutin kuluessa. Yläpohja on jaettu asuntokohtaisiin EI-30 osastoihin eli mahdollinen palo ei leviä ullakon kautta 30 minuutin aikana. Rakennusten katoissa on paloluukut, joista palokunta pääsee rakenteita rikkomatta sammuttamaan paloja.

EI-30 paloluokitus ei koske ulkoseiniä eli palo saattaa levitä nopeammin etu- ja takapihan puolelle kuin viereisiin asuntoihin.

Ensimmäisen kerroksen asunnoissa on poistumistiet etu- ja takapihalle ovien kautta ja makuuhuoneiden ikkunoiden kautta. 2. kerroksen makuuhuoneista on poistumistiet ikkunoiden kautta joko hätäpoistumistikkaita pitkin tai ikkunasta kattolipalle.

Asuntojen osoitteet on selkeästi merkitty, piha on valaistu ja kiinteistölle on opastekilpi.

Toimenpiteet jos asunnossasi on tulipalo

1. Poistu asunnosta etu- tai takaoven kautta tai makuuhuoneen avattavan ikkunan kautta. Sulje ovi.
2. Ilmoita naapureille tulipalosta, jotta he voivat poistua asunnoistaan ja siirtyä turvaan.
3. Soita 112, kerro mitä on tapahtunut ja missä. Odota palokuntaa.

Halutessasi ja tilanteen niin salliessa voitte harkita sammuttamista vedellä asunnon ulkopuolelta palon leviämisen hidastamiseksi.

Toimenpiteet jos kuulet palovaroittimen äänen

1. Selvitä mistä asunnosta ääni kuuluu.
2. Jos asunnossa näkyy savua tai tulta, pyri saamaan asukas pois asunnosta ja ilmoita naapureille tulipalosta, jotta he voivat poistua asunnoistaan.
3. Soita 112. Kerro mitä on tapahtunut ja missä. Odota palokuntaa.

Noudata ylläolevassa kohdassa olevia muita ohjeita.

Toimenpiteet jos yhtiön alueella palaa

1. Jos näet avotulen alun yhtiön alueella, pyri sammuttamaan se hiekalla tai vedellä.
2. Mikäli palon sammuttaminen ei onnistu tai palo on jo suuri, ilmoita siitä kaikille vaarassa oleville yhtiön asukkaille, jotta he voivat lähteä asunnoistaan ja suojautua. Asuntojen ovet on hyvä sulkea.
3. Soita 112. Kerro mitä on tapahtunut ja missä. Odota palokuntaa.

b. Tapaturmat ja sairauskohtaukset

Tapaturmista yleisimpiä ovat kaatumiset ja putoamiset.

Varautuminen

Suurimmat kaiteettomat korkeuserot piha-alueella ovat alle 50cm. Asunnoissa on kynnyksiä vain ulko-ovissa sekä pesutilan ovesta.

Kulkureiteillä olevissa yli 50cm korkeuseroissa on kaiteet.

Kaatumisen tai putoamisen vaara on pieni ja seuraukset rajatut.

Toimenpiteet jos olet vahingoittunut tai saanut sairauskohtauksen

1. Soita tai pyydä avustajaa soittamaan 112. Kerro mitä on tapahtunut ja missä. Odota ambulanssia.

c. Vesivuodot

Vesivuodot aiheuttavat henkilöön kohdistuvan vaaran yleensä vain, jos vesi vuotaa sähkölaitteisiin tai -pistokkeisiin.

Varautuminen

Asuntojen käyttövesiputket ovat pääosin kestävästä muoviputkesta, joka on muovisen suoja-putken sisällä. Pintavedot pesuhuoneissa ovat kromatuilla kupariputkillä. Makuuhuoneen oven takana tai olohuoneen seinällä olevassa metalliovisessa jakotukkikaapissa ovat asunnon vesisulut. Kaapin oven saa auki talttakätkisellä ruuvimeisselillä tai avaimella. Vesi pystytään katkaisemaan myös taloyhtiön teknisestä tilasta, jonne on pääsy huoltoyhtiöllä.

Toimenpiteet mikäli asunnossasi on vesivuoto

1. Avaa jakotukkikaapin ovi. Katkaise veden tulo asuntoon jakotukkikaapissa olevista vesisuluista kääntämällä.
2. Ilmoita vesivuodosta huoltoyhtiölle, joka ohjeistaa asiassa eteenpäin.

Toimenpiteet mikäli epäilet että toisessa asunnossa on vesivuoto

1. Jos asuntoosi tulee vettä toisesta asunnosta tai näet että vettä valuu jonkun asunnon ulkopuolelle, ilmoita asiasta huoltoyhtiölle ja pyydä heitä katkaisemaan vesi.
2. Huoltoyhtiö katkaisee veden teknisestä tilasta.

3. Ulkoiset vaarat

Ulkoisten vaarojen todennäköisyyteen taloyhtiö ei juuri pysty vaikuttamaan mutta niihin voi varautua.

a. Yleinen vaara

Yleinen vaaramerkki on nouseva ja laskeva hälyttimen ääni.



Jos kuulet yleisen vaaranmerkin:

1. Mene sisälle ja kehoita muita asukkaita tekemään samoin
2. Katkaise asunnon ilmanvaihto, sulje ovet ja ikkunat. Ilmanvaihtokoneen saa pois päältä laittamalla ilmanvaihtokoneen sulakkeen sähkökaapista OFF-asentoon. Sulake on merkitty sähkökaappiin.
3. Kuuntele ohjeita radiosta, televisiosta tai netistä ja noudata niitä
4. Vältä puhelimen käyttöä
5. Älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta

Useassa kunnassa hälytintä testataan säännöllisesti. Hälyttimen testaus ilmoitetaan hälytyksen yhteydessä eikä se aiheuta toimenpiteitä.

b. Savu, haitalliset kaasut ja ulkopuoliset tulipalot (esim. metsäpalo)

Varautuminen

Asunnot on rakennettu tiiviiksi ja siten savu tai haitalliset kaasut eivät pääse helposti asuntoihin, mikäli ilmanvaihto on kytketty pois päältä ja ovet sekä ikkunat on suljettu.

Toimenpiteet mikäli yhtiön ulkopuolelta tulee savua, haitallisia kaasuja ja/tai tulipaloja (esim. metsäpalo)

1. Sulje ovet ja ikkunat, kytke ilmanvaihtokone pois päältä. Ilmanvaihtokoneen saa pois päältä laittamalla ilmanvaihtokoneen sulakkeen sähkökaapista OFF-asettoon. Sulake on merkitty sähkökaappiin.
2. Seuraa tiedotusvälineitä ja noudata viranomaisohjeita.

c. Sota ja terrorismi

Varautuminen

Asunnot sijaitsevat Vihdissä alueella, jossa ei sijaitse sotilaallisesti tai yhteiskunnallisesti merkittäviä kohteita. Myös terrorismin uhka on pieni.

Yhtiössä ei ole väestönsuojaa. Vihdin kunnalla on yleisiä väestönsuojia, joiden käytöstä ja aluejaoista ohjeistetaan tilanteen vaatiessa kunnan toimesta.

Toimenpiteet sotatilanteissa ja terrorismitapauksissa

1. Seuraa tiedotusvälineitä ja noudata viranomaisohjeita tai isännöitsijän antamia ohjeita.
2. Pommituksen tai miehityksen uhatessa siirry pesutiloihin. Pesutiloissa olet parhaiten suojassa sirpaleilta ja luodeilta koska ympärillä on paksuimmat rakenteet. Pesutiloihin ei myöskään näe helposti ulkoa.

d. Radioaktiivinen säteily

Varautuminen

Asunnot sijaitsevat Vihdissä, josta lähimpään ydinvoimalaan on matkaa yli 100 kilometriä. Lähimmät yhteiskunnallisesti tai sotilaallisesti merkittävät kohteet sijaitsevat yli 20 kilometrin etäisyydellä. Yli 20 kilometrin päässä tapahtuvat onnettomuudet eivät aiheuttaisi välitöntä vaaraa.

Radioaktiivinen alfa- ja beetasäteily leviävät pölynomaisesti ja siten tärkeintä on minimoida saastuneen ulkoilman pääsy sisälle. Gamma-säteily kulkeutuu myös rakenteiden lävitse, mutta se vaimenee rakenteen läpi kulkiessaan eli mitä paksumpien rakenteiden sisällä oleskelet sen parempi.

Toimenpiteet radioaktiivisen säteilyn uhatessa

1. Sulje ovet ja ikkunat, kytke ilmanvaihtokone pois päältä. Ilmanvaihtokoneen saa pois päältä kytkemällä sulakkeen sähkökaapista OFF-asentoon. Sulake on merkitty sähkökaappiin.
2. Seuraa tiedotusvälineitä ja noudata viranomaisohjeita.
3. Gamma-säteilyn uhatessa siirry pesutiloihin. Pesutiloissa olet parhaiten suojassa, koska ympärillä on paksuimmat rakenteet.
4. Suojaa ruokatavarat ilmatiivisti ja varastoi vettä suljettaviin astioihin.
5. Vältä ulkona liikkumista. Jos liikut ulkona, käytä hengityssuojainta ja pukeudu sadeasuun. Tullessasi sisälle säilytä sadeasu ilmatiiviisti tai suihkuta sadeasu vedellä käytön jälkeen.

4. Yhtiön tiedot

Yhteystiedot kohdassa 1 Johdanto.

Rakennukset: 3 kpl rivitaloja, paloluokka P3. Rakennukset puurunkoisia ja puuverhoiltuja.

Maalämpö, ei tulisijoja tai hormoneja.

Asunnot: 16 kpl

Asukkaita (arvio): 25 henkilöä